

PLANO DIRETOR DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DA CIDADE DO NATAL

MEDIDAS ESTRUTURAIS ÍTEM 3.1 (SOLUÇÃO DE MICRO DRENAGEM)

ZONA NORTE - PONTO CRÍTICO 24 (RUA VITÓRIA DA CONQUISTA – CONJUNTO SOLEDADE)

**NATAL/RN,
JULHO / 2009**

ÍNDICE

- 1 - APRESENTAÇÃO
- 2 - DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
- 3 - FOTOS
- 4 - PLANTAS



1 - APRESENTAÇÃO:

Este documento apresenta um estudo para a solução do ponto crítico nº 24, referente a Rua Vitória da Conquista localizado no conjunto Soledade no Bairro Potengi da Zona Norte da cidade de Natal, assim identificado e descrito no plano de trabalho, elaborado para o Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais de Natal.

Os estudos aqui considerados são de autoria da L. R. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

Natal(RN), Julho de 2009



L. R. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
ALBERTO DE MELO RODRIGUES
CREA 210.405.683-7

2 - DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

O ponto crítico número 24 localizado na Rua Vitória da Conquista no Conjunto Soledade nas proximidades do terminal de integração, é ocasionado pela obstrução da galeria existente e pela falha na captação pois verifica-se que as bocas de lobo existentes são insuficientes, para solucionar o problema propomos a desobstrução da galeria e a abertura de novos poços de visita com a implantação de boas de lobo ao longo da galeria existente.



L. R. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
ALBERTO DE MELO RODRIGUES
CREA 210.405.683-7



PONTO DE ACÚMULO DE ÁGUA
PLUVIAL NO CRUZAMENTO DAS RUAS
CASA NOVA E VITÓRIA DA CONQUISTA



RUA CASA NOVA



RUA VITÓRIA DA CONQUISTA

“Nossa missão é servir com excelência, ética e eficiência, contando com servidores competentes e valorizados, primando todos pelo respeito ao cidadão e ao meio ambiente, contribuindo para fazer de Natal uma cidade cada vez mais humana, socialmente mais justa, solidária e sustentável, com a melhor qualidade de vida para toda a população”.

4 - PLANTAS

